

Beschlussvorlage

2023/GVKn/099

öffentlich

Gemeinde Knorrendorf

Verkauf Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Kastorf

<i>Organisationseinheit:</i> Ordnungsamt <i>Bearbeiter:</i> André Netzel	<i>Datum</i> 14.03.2023 <i>Einreicher:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevertretung Knorrendorf (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 27.03.2023	<i>Ö / N</i> Ö
---	---	-------------------

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Knorrendorf beschließt den Verkauf des Löschfahrzeuges LF 16/12 der Freiwilligen Feuerwehr Kastorf an die Firma Böhnke & Friese GmbH & Co. KG zu einem Verkaufspreis in Höhe von 7.870,00 Euro.

Sachverhalt

Die Gemeinde Knorrendorf verkauft das 32 Jahre alte Löschfahrzeug LF 16/12 der Freiwilligen Feuerwehr Kastorf aufgrund einer Neubeschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges-Wasser.

Um einen realistischen Verkaufspreis für das Löschfahrzeug zu ermitteln, haben wir am 07.02.2023 ein Bewertungsgutachten über die DEKRA Neubrandenburg erstellen lassen. Das Fahrzeug wurde auf einen Wert von 7.870,00 Euro geschätzt.

Diese Schätzung wurde auf Grundlage von Angeboten aus der Restwertbörse erstellt.

Das Höchstgebot wurde von folgender Firma abgegeben:

Böhnke & Friese GmbH & Co. KG

7.870,00 Euro

Arnoldplatz 10

04319 Leipzig

Dieses Angebot ist bis zum 27.03.2023 gültig.

Das Fahrzeug wird ohne Gewährleistung verkauft. Die Überführung des Fahrzeuges organisiert der Käufer auf eigene Kosten.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja		Nein			
1. Gesamtkosten der Maßnahmen (Beschaffungs-/ Herstellungskosten)	2. Jährliche Folgekosten/ - lasten	3. Finanzierung/ Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	4. Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung (Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgelasten ohne kalkulatorische Kosten)	€	€
Veranschlagung im Ergebnishaushalt im HH-Jahr: Sachkonto:	Veranschlagung im Finanzhaushalt im HH-Jahr: Finanzkonto:				Keine Veranschlagung

Anlage/n

1	Bewertung Löschfahrzeug LF16 12 Kastorf (öffentlich)
---	--

DEKRA Automobil GmbH
Birkenstr. 2, 17033 Neubrandenburg

Amt Stavenhagen
Ordnungsamt
Neue Str. 35
17153 Stavenhagen, Reuterstadt

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Neubrandenburg
Birkenstr. 2
17033 Neubrandenburg
Telefon 0395 / 36756-0
Fax 0395 / 36756-11
E-Mail
neubrandenburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Tobias Koch
Tel. direkt 0395 36756-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

DM AJ758

Auftraggeber Amt Stavenhagen, Ordnungsamt, Neue Str. 35, 17153 Stavenhagen, Reuterstadt
Ihr Auftrag vom 31.01.2023, per e-Mail durch Herrn Netzel
Besichtigung 07.02.2023 um 09:00
Freiwillige Feuerwehr, Wolder Str. 31c OT Kastorf, 17091 Knorrendorf

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 07.02.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt	6.613,45 EUR	7.870,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 31.01.2023 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Netzel. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 07.02.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 07.02.2023 um 09:00 Uhr durch Herrn Tobias Koch bei Freiwillige Feuerwehr, Wolder Str. 31c OT Kastorf, 17091 Knorrendorf, im Beisein von Herrn Netzel.

Im Rahmen des ersten Besichtigungstermins konnte keine qualitativ vertretbare Besichtigung durchgeführt werden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Servicescheckheft
- Prüfbuch
- HU/AU Berichte

Besonderes

Es wurde laut dem Kunden eine Motoreninstandsetzung durchgeführt. Es ist kein Nachweis vorhanden. Das Fahrzeug wird ohne Ausrüstungsgegenstände abgegeben.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Gemeinde Knorrendorf, Kastorfer Str. 3 OT Kastorf, 17091 Knorrendorf
Kennzeichen	DM AJ758
Tag der Erstzulassung	10.12.1991
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	23.05.2008

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2023
Fälligkeit § 57b	02 / 2024
Fälligkeit SP	08 / 2023

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Sonstige Kraftfahrzeuge
Hersteller	M08
Marke	MAN
Typ / Verkaufsbezeichnung	M90/F90 / M90/F90
Aufbauart	Feuerwehrfahrzeug / Löschfahrzeug
HSN / TSN	7131 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WMAM080140M109175
Leergewicht	8650 kg
zul. Gesamtmasse	14000 kg
Maße über alles L / B / H	8050 / 2500 / 3150 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / -
Türen	4
Sitzplätze	9
Farbe / Farbe	Rot / Anthrazit
Lackierung	Uni / Uni
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	169 kW / 6596 cm ³
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	65.170

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	10 R 22.5 144/142 L	Bridgestone / V-Steel	S/B /O	15 mm
rechts	10 R 22.5 144/142 L	Bridgestone / V-Steel	S/B /O	14 mm
2 links innen	10 R 22.5 144/142 M	Windpower / HN 355	S/B /O	11 mm
links aussen	10 R 22.5 144/142 M	Windpower / HN 355	S/B /O	13 mm
rechts innen	10 R 22.5 144/142 M	Windpower / HN 355	S/B /O	12 mm
rechts aussen	10 R 22.5 144/142 M	Windpower / HN 355	S/B /O	14 mm

S/B/ Strasse/Baustelle; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten Löschfahrzeug

Hersteller	ALBERT ZIEGLER
Typ / Verkaufsbezeichnung	LHF
Fabrik Nr.	0115/0069
Baujahr	10.12.1991
Betriebsstunden abgelesen	23046

Technische Daten Pumpe

Hersteller	ALBERT ZIEGLER
Typ / Verkaufsbezeichnung	FP 16/8
Fabrik Nr.	0235/0648
Baujahr	10.12.1991
Betriebsstunden abgelesen	1140

Technische Daten Anhängerkupplung

Hersteller	ROCKINGER
Typ / Verkaufsbezeichnung	TK226A
Baujahr	10.12.1991

Technische Daten Schlauchwagen

Hersteller	SCHLAUCHHASPEL
Fabrik Nr.	799530395
Baujahr	10.12.1991

Ausstattung Fahrgestell

Ausgleichsperre Achse, 7.50 x 22.5, 10 R 22,5, Felgen und Reifen Dimension, Pritschenwagen Fahrgestell, Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer, Lufttrockner, Einscheibenkupplung 380 mm, Antiblockiersystem ABS, Einzylinder-Luftpresser, ISRI Sitze vorne., Sitze Kunstleder Schwarz, Vogel Zentralschmierung, Luftfederung MARTIN Signal, 3 Scheibenwischer, 2 Abschlepphaken vorne.

Ausstattung Löschfahrzeug

Standheizung Eberspächer D1L 40W 24v, 1600 Liter Wassertank,+ 400l Schaumtank, Rollläden hinten, links und rechts, Regalsystem für die Ladung, 3 Einzelsitze und Sitzbank hinten, Staufächer unter der Sitzbank, Halterungssysteme für Schutzausrüstung im Innenraum, Staufächer auf der Ladefläche unten + Batteriekasten, Dachhalterungen für Leitern links und rechts, Spritzrohr auf dem Dach klappbar, Seitliche Wasseranschlüsse hinten, Leiter am Heck verschiebbar., Kennungsleuchten 2x vorne und 1x hinten., Ablageregal im Fahrerhaus, Ansnallgurte in Mannschaftskabine, Feuerlöscherhalterung hinten, 2 Doppelhornanlagen auf dem Dach.

Ausstattung Pumpe

FP Druckregelung, Nennförderstrom 1600 l/min, Nennförderdruck 8bar, Nenndrehzahl 2550 1/min, Übersetzung 1:1.

Ausstattung Anhängerkupplung

Zulässige Anhängelast 1200kg, Zulässige Stützlast 80kg.

Ausstattung Schlauchwagen

2 Räder, ohne Schlauch.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Nächste Wartung am 08 / 2023.

Zustand nicht akzeptabel

- Tür vorne links Lackierung gerissen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 51)
- Fahrerhaus hinten rechts + Einstieg beschädigt/Korrosion, instandsetzen
- Tür hinten rechts Lackierung gerissen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 44)
- Steinschlag Frontscheibe, instandsetzen (Bild 31)
- Kotflügel hinten links Lackierung gerissen, lackieren mit Lackaufbau
- Sitzbank hinten, Sitzbezug gerissen, erneuern
- Türdichtung vorne links aufgerissen, erneuern
- Sitzbezug und Sitzkissen vorne rechts beschädigt, erneuern
- Radschale vorne rechts gebrochen, erneuern
- Kotflügel vorne links gebrochen, erneuern

Zustand akzeptabel

- Rollwände des Aufbaus zerkratzt
- Seitenscheiben vorne links und rechts verschrammt
- Stoßfänger vorne rechts zerkratzt
- Kotflügel vorne rechts verschrammt

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Tobias Koch

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorne links



Bild 2 : Diagonale vorn rechts



Bild 3 : Diagonale hinten rechts



Bild 4 : Diagonale hinten links



Bild 5 : Seite rechts



Bild 6 : Seite links



Bild 7 : Front



Bild 8 : Heck



Bild 9 : Kombiinstrument




Bild 10 : Betriebsstunden



Bild 11 : Innenraum



Bild 12 : Fahrgestellnummer



Bild 13 : Typenschild MAN




Bild 14 : Typenschild Fahrgestell




Bild 15 : Prüfbuch



Bild 16 : Innenraum vorne



Bild 17 : Innenraum hinten rechts



Bild 18 : Sitzbereich hinten



Bild 19 : Innenraum hinten links



Bild 20 : Betriebstunden Pumpe



Bild 21 : Schubladen unterhalb



Bild 22 : Motorraum



Bild 23 : Seite rechts



Bild 24 : Seite links



Bild 25 : Spritze auf dem Dach



Bild 26 : Dachbereich



Bild 27 : Motor unten



Bild 28 : Vorderachse hinten



Bild 29 : Unterboden



Bild 30 : Hinterachse vorn



Bild 31 : Steinschlag Frontscheibe



Bild 32 : Rollläden zerkratzt



Bild 33 : Kotflügel hinten Lackierung gerissen



Bild 34 : Rollläden zerkratzt



Bild 35 : Sitzbank hinten Bezug gerissen



Bild 36 : Türdichtung vorne links beschädigt



Bild 37 : Sitzkissen/Bezug vorne rechts beschädigt



Bild 38 : Radschale vr gebrochen



Bild 39 : Tür hinten links Lackierung gerissen



Bild 40 : Kotflügel vorne links eingerissen



Bild 41 : Schadenübersicht Fahrerhaus hinten rechts oben



Bild 42 : Lackierung und Karosserie oben rechts beschädigt



Bild 43 : Einstieg hinten rechts Beschädigungen




Bild 44 : Tür hinten rechts Lackierung gerissen



Bild 45 : Schadenübersicht Fahrerhaus unterhalb



Bild 46 : Fahrerhaus hinten rechts unterhalb Beschädigung



Bild 47 : Seitenscheiben vorne verschrammt



Bild 48 : Kotflügel links zerkratzt



Bild 49 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 50 : Seitenscheibe links verschrammt



Bild 51 : Tür vorne links Lackierung gerissen

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Neubrandenburg
Birkenstr. 2
17033 Neubrandenburg

Verbindliches Kaufangebot

Restwert Ihres Unfallfahrzeuges

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Ermittlung des Restwertes wurde das langjährig bewährte Portal AUTOonline genutzt.

Das höchste Kaufangebot beträgt **7.870 EUR** und wurde von der Firma Böhnke & Friese GmbH & Co. KG abgegeben. Zum Verkauf kontaktieren Sie bitte einfach die Firma unter der unten aufgeführten Telefonnummer.

Das Fahrzeug wird **garantiert** kostenfrei vom jetzigen Standort abgeholt und bezahlt.

Bitte beachten Sie, dass es für diese Garantieleistung auch der Beschreibung im Gutachten entsprechen muss.

Es handelt sich hierbei um ein verbindliches Kaufangebot eines zertifizierten Aufkäufers, welches bis zum **14.03.2023** gültig ist.

Audatex AUTOonline GmbH
Ein langjähriger Partner im Kfz-Schadenbusiness!



Objekt-Nr.:	1202302162 759069
GA-/Schaden-Nr.:	0452/51407 662990000000000343
Hersteller:	M08
Fahrzeug-Typ:	M90/F90
EZ lt. Fzg.-Schein:	12.1991
Fahrgestellnummer:	09175 (die letzten 5 Stellen)
Standort:	D 17091
Ansprechpartner:	Tobias Koch
Einstelldatum:	16.02.2023 08:01
Ablaufdatum:	21.02.2023 07:30
Einstelldauer:	119h 28m
Anzahl Bilder:	50

Das Höchstgebot:

7.870 EUR
(inkl. MwSt.)

Böhnke & Friese GmbH & Co. KG

Tel: +49 176 20377232

Fax: kontakt.autoonline.de

Arnoldplatz 10

D 04319 Leipzig

info@automobil-mit-stil.de

www.autoonline.de

Noch Fragen? Wir helfen gerne unter 030/ 209 691 900.

Audatex AUTOonline GmbH

Lorenzweg 5 · 12099 Berlin · Fax: +49 (030) 209 691 02

www.autoonline.de · E-Mail: kundenbetreuung@ax-ao.de

Eingetragene Geschäftsführer: Ferdinand Moers, David Shepherd, Jason Brady

Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 187586

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Neubrandenburg
Birkenstr. 2
17033 Neubrandenburg

Weitere verbindliche Kaufangebote

Kaufangebote gültig bis: 14.03.2023

ObjektID: 1202302162759069

Schaden-/GA-Nr.: 0452/51407 66299000000000343 1

5.800 EUR
(inkl. MwSt.)

Meisterhaft Autoreparatur OHG
Gerstenstr. 15; D 17034 Neubrandenburg
Tel: 0395/4222400; Fax: kontakt.autoonline.de
meisterhaft-autoreparatur@t-online.de

4.190 EUR
(inkl. MwSt.)

Anton Dülk Nutzfahrzeuge
Am Rödertor 4; D 97499 Donnersdorf
Tel: +49 (0)9528 920200; Fax: kontakt.autoonline.de
duelk@t-online.de

Noch Fragen? Wir helfen gerne unter 030/ 209 691 900.

Audatex AUTOonline GmbH

Lorenzweg 5 · 12099 Berlin · Fax: +49 (030) 209 691 02

www.autoonline.de · E-Mail: kundenbetreuung@ax-ao.de

Eingetragene Geschäftsführer: Ferdinand Moers, David Shepherd, Jason Brady

Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 187586

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Neubrandenburg
Birnenstr. 2
17033 Neubrandenburg

Restwertgebote regionaler Markt

Regionaler Markt: 100 km

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Ermittlung des Restwertes wurde das langjährig bewährte Portal AUTOonline genutzt.

Für das Fahrzeug liegt insgesamt 1 regionales Gebot vor, nachfolgend wird dieses aufgeführt.
Zum Verkauf kontaktieren Sie bitte einfach die Firma unter der unten aufgeführten Telefonnummer.

Das Fahrzeug wird **garantiert** kostenfrei vom jetzigen Standort abgeholt und bezahlt.

Bitte beachten Sie, dass es für diese Garantieleistung auch der Beschreibung im Gutachten entsprechen muss.

Es handelt sich hierbei um ein verbindliches Kaufangebot eines zertifizierten Aufkäufers, welches bis zum **14.03.2023** gültig ist.

Audatex AUTOonline GmbH
Ein langjähriger Partner im Kft-Schadenbusiness



Objekt-Nr.:	1202302162759069
GA-/Schaden-Nr.:	0452/51407
Hersteller:	M08
Modell:	M90/F90
EZ lt. Fzg.-Schein:	12.1991
Fahrgestellnummer:	09175 (die letzten 5 Stellen)
Standort:	D 17091
Ansprechpartner:	Tobias Koch
Einstelldatum:	16.02.2023 08:01
Ablaufdatum:	21.02.2023 07:30
Einstelldauer:	119h 28m
Anzahl Bilder:	50

5.800 EUR (MwSt. nicht ausweisbar)
ca. 15 km (Entfernung *)

Meisterhaft Autoreparatur OHG

Tel: 0395/4222400

Fax: kontakt.autoonline.de

Gerstenstr. 15

D 17034 Neubrandenburg

meisterhaft-autoreparatur@t-online.de

Noch Fragen? Wir helfen gerne unter 030/ 209 691 900.

*Luftlinie

Audatex AUTOonline GmbH

Lorenzweg 5 · 12099 Berlin

Tel: +49 (0) 30 209 691 900 · Fax: +49 (030) 209 691 02 · kundenbetreuung@ax-ao.de · www.autoonline.de

Eingetragene Geschäftsführer: Ferdinand Moers, David Shepherd, Jason Brady

Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 187586